



DAÑOS TEMPORAL GLORIA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Valencia	Intersecciones Especiales Ferroviarias	Temporal de viento y agua	Fallo Modulo Interruptor, Señal Luminosa y acústica tipo B y otro tipo C	23.033,46 €	Reparado
Valencia	V-CDD		Goteras	3.000,00 €	No reparado
Valencia	CT Puente móvil estribo Sur		Transformador e instalaciones CT rotas por inundación	123.176,94 €	Reparado
Valencia	VCT-27		Goteras	4.078,97 €	Reparado
Valencia	VCT-31		Fallo de aislamiento por exceso de entrada de humedad	6.000,00 €	No reparado
Valencia	VCT-32		Fallo de aislamiento por exceso de entrada de humedad	6.000,00 €	No reparado
Valencia	Parking D		Luminarias desprendidas por temporal	2.000,00 €	No reparado
Valencia	Muelle Desguace		Pasarela de acceso al pantalán del Muelle Desguace, hundida.	81.022,43 €	No reparado
Valencia	Muelle Desguace		Botella amortiguadora de Pantalán de la Dársena de Servicios Náuticos.	- €	No reparado
Valencia	Dársena Servicios Náuticos		Puerta de contadores del Edificio de Prácticos de la Dársena de Servicios Náuticos.	900,00 €	No reparado

CSV : GEN-3f81-e3ed-ad43-e9e6-25c2-e806-bb43-9fd3

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : ALVARO SANCHEZ MANZANARES | FECHA : 26/10/2020 10:27 | Sin acción específica



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Valencia	Muelle Xitá		Sala C.I. Xitá, inundada, produciéndose fallos en el sistema eléctrico.	20.000,00 €	No reparado
Valencia	CCTV		21 Cámaras de videovigilancia (10 Valencia, 9 Sagunto y 2 Gandía)	78.650,00 €	Redacción proyecto
Valencia	VCT-54		20 Luminarias viales con Brazo mural	10.000,00 €	No reparado
Valencia	Dársena Servicios Náuticos		Máquina exterior Aire Acondicionado tirada en la cubierta del Edificio Subacuáticos	10.100,75 €	Reparado
Valencia	Todo EL puerto	Rotura de señalización viaria		3.195,25 €	Reparado
Valencia	Edificio del Reloj	Ornamentación de fachada, cubierta torre y cubierta		39.123,64 €	Reparado
Valencia	Muelle Cruceros	Daños en carpas de atención al pasaje		13.009,97 €	Reparado
Valencia	Acceso Norte Puerto	Daños en carpas de acceso al recinto portuario de Valencia		9.451,24 €	Redacción proyecto
Valencia	Dique del este	Limpieza de arenas gravas y guijarros		1.000,00 €	Reparado
Valencia	Muelle Xita	Reparación de la cubierta del tinglado almacén		22.008,35 €	Reparado
Valencia	Muelle Príncipe Felipe	Defensa Noray 22 M.		500,00 €	Reparado
Valencia	Norte (Xitá)	Defensa Noray 6 M.	Se ha roto uno de los anclajes y la defensa está en el fondo (no tenía cadena)	3.000,00 €	Reparado



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Valencia	Entorno del nuevo faro	Relleno de las dos juntas del espaldón y su sellado; demolición de pavimento adyacente a la junta entre cajones y su reposición; masillado y rejuntado de otras juntas		75.000,00 €	No reparado
Valencia	Nueva rotonda del Contradique Sur	Rotura de un báculo de iluminación, cárcavas del talud interior de la cuneta y aterramiento de algunas zonas de la misma, arranque de dados de empotramiento de la barandilla del espaldón, desplazamiento de dos new jerseys y levantamiento del árido de protección de la glorieta		38.495,84 €	Reparado
Valencia	Extremo contradique sur	Desprotección puntual del manto de boque s 30 t de escollera artificial		113.000,00 €	No reparado
Valencia	Carretera Salida Sur		1 Torre de 20 metros con cámara	15.000,00 €	No reparado
Valencia	Bocana de Valencia	Boya 25730 a la deriva por rotura del tren de fondeo, varada en la playa "L'Arbre del Gos" Pinedo	Le falta la baliza destelladora los paneles solares y las baterías.	6.000,00 €	Reparado
Sagunto	Puerto	Caída de señalización vertical	Señalización vertical	4.500,00 €	Reparado
Sagunto	SCT-01		100 luminarias viales Dique de Levante	40.000,00 €	Redacción proyecto
Sagunto	SCT-01		Cajas clave portafusibles de alumbrado rotas	Incluido anterior	



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Sagunto	Dique de Levante		Cable de alimentación circuitos de alumbrado	5.000,00 €	No reparado
Sagunto	Muelle Norte		Cuadros protección y maniobra torres muelle Norte rotos	10.000,00 €	No reparado
Sagunto	SCT-07		2 protecciones DPR de alumbrado viales	6.000,00 €	No reparado
Sagunto	SCT-08		2 protecciones DPR de alumbrado viales	6.000,00 €	No reparado
Sagunto	Dique de Levante		Proyectores iluminación	10.000,00 €	No reparado
Sagunto	Dique de Levante		3 tapas de fundición de "Norinco"	6.000,00 €	Reparado
Sagunto	Dique Norte		Estación meteorológica rota y caída al suelo	14.822,50 €	Reparado
Sagunto	SCT-02 Y RACK 2		Daños generales (fuera de servicio)	60.000,00 €	No reparado
Sagunto	Dique levante	Derribo/desaparición de recinto MARPOL	Se encuentra en tal estado que se retirara todo a vertedero autorizado(depósitos, puerta, vallas)	4.500,00 €	Reparado
Sagunto	Dique levante	Escollera y pavimento explanada	Deslizamiento de escollera y rotura de pavimento y cuneton	450.000,00 €	Redacción proyecto
Sagunto	Contradique	Rotura /desaparición juntas de cajones		125.000,00 €	Redacción proyecto
Sagunto	Dique Norte	Recolocación manto de bloques y aporte de nuevos bloques		250.000,00 €	Redacción proyecto
Sagunto	Explanada dársena pesquera	Revisión y reparación de la cubierta de oficinas policía portuaria		1.947,91 €	Reparado
Sagunto	Edificio Oficinas Autoridad Portuaria	Carpintería metálica	Carpintería metálica	50.000,00 €	Redacción proyecto



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Sagunto	Edificio Oficinas Autoridad Portuaria	reparación filtraciones por fachada y cubierta	Reparación filtraciones por fachada y cubierta	50.000,00 €	Redacción proyecto
Sagunto	Rack 7.1		Unidad exterior aire acondicionado volcada	1.200,00 €	No reparado
Sagunto	Acceso ferroviario		Vallado perimetral caído junto a la puerta de acceso del tren	1.100,00 €	Reparado
Sagunto	Tacón dique Levante		Vallado y puerta corredera recinto SAN arrancado y recolocación boyas.	4.500,00 €	No reparado
Sagunto	Dique Levante		Rotura de escalera y vallado de acceso a la baliza del Dique de Levante	2.750,00 €	Reparado
Sagunto	Pantalán de Sierra Menera extremo	Baliza Cardinal Este 26450 apagada.	Golpe de mar destruye la caseta metálica que contenía los equipos eléctricos y baterías.	2.500,00 €	No reparado
Sagunto	Nave antigua Terminal de PLISA	Volado parte de los lucernarios de la cubierta	Volado parte de los lucernarios de la cubierta	43.962,29 €	Reparado
Sagunto	Pantalán de Sierra Menera extremo	Emergencia para la contratación del suministro de 10 boyas con sus correspondientes balizas y trenes de fondeo para el pantalán de sierra Menera en el puerto de Sagunto	Goteras	52.816,50 €	Reparado
Sagunto	Pantalán de Sierra Menera	Demolición completa del Pantalán exterior de sierra Menera	Colapso de la estructura	8.800.000,00 €	Redacción proyecto
Gandía	G-CDD		Goteras	3.000,00 €	No reparado
Gandía	Dique Norte		Daños en equipos. cámara CCTV G-11-208. Fuera de servicio.	6.000,00 €	No reparado



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Gandía	Dique Norte		Daños en 5 arquetas alumbrado público. 40x40, fibra.	2.400,00 €	Reparado
Gandía	Dique Norte		Temporizador luces barrera acceso dique Norte fuera de servicio	400,00 €	No reparado
Gandía	Acceso Puerto		Daños en variador barrera control accesos	12.000,00 €	No reparado
Gandía	Muelle Serpis	daños en cubierta de los tinglados 1	Desaparición de chapa	9.999,00 €	Reparado
Gandía	Muelle Serpis	daños en cubierta de los tinglados 2	Desaparición de chapa y daños en PUERTA	10.000,00 €	Reparado
Gandía	Muelle Serpis	daños en cubierta de los tinglados 3	Desaparición de chapa y daños en correas	50.000,00 €	Reparado
Gandía	Muelle Serpis	daños en cubierta de los tinglados 4 Venecia	Desaparición de chapa y daños en correas	50.000,00 €	Reparado
Gandía	Muelle sur	Daños en cubierta tinglado Ford	Desaparición de parte de cubierta fibrocemento	163.000,00 €	Redacción proyecto
Gandía	Todo puerto	Rotura de señalización viaria	Caída de señalización vertical	2.500,00 €	Reparado
Gandía	Dique Norte	Daños en paseo peatonal	Rotura en pavimento adoquines , desaparición de mobiliario urbano y asentamiento de pavimentos	18.983,96 €	Reparado
Gandía	Muelle motoveleros	Daños en cubierta de casetas de artes de pesca	Rotura y desaparición de cubierta de 4 tinglados	15.000,00 €	Reparado
Gandía	Muelle frutero	Desperfectos en cubierta de 1 nave		12.000,00 €	Reparado
Gandía		Goteras y daños en cubierta de diferentes edificios de la Autoridad Portuaria		863,66 €	Reparado



PUERTO	LUGAR	DESCRIPCIÓN HECHOS	DAÑOS OBSERVADOS	VALORACIÓN ECONÓMICA	ESTADO(REPARADO /REDACCION PROYECTO/NO REPARADO)
Gandía	Dique Norte	Daños en manto principal de bloques del testero del dique Norte y escollera del dique	Recolocación de aproximadamente 40 bloques y aporte de 30. Aporte de 2,500Tm de escollera de 4Tm (todo medios marítimos)	900.000,00 €	Redacción proyecto
Gandía	Pilares	25m2 aprox.	Plaza Lonja	4.645,24 €	Reparado
Gandía	Zona Sur		3 Señales verticales tráfico abatidas	1.000,00 €	Reparado
Gandía	Todo Puerto - Limpieza		Acumulación cañas y otros residuos depositados en la arena	4.500,00 €	Reparado
Gandía	Zona Sur, Playa Venecia		Acumulación cañas y otros residuos depositados en la arena	37.150,11 €	Reparado
Gandía	Canal de entrada y bocana		Aterramiento	2.000.000,00 €	Redacción de proyecto
				14.012.788,01 €	

