



SENADO
XII LEGISLATURA
REGISTRO GENERAL
ENTRADA 100.031
19/03/2018 08:22
RESPUESTA DEL GOBIERNO

SECRETARÍA DE ESTADO DE
RELACIONES CON LAS CORTES

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/35252 a 684/35255

12/01/2018

82976 a 82979

AUTOR/A: RODRÍGUEZ ESQUERDO, Antonio Julián (GS); MONTES JORT, Félix (GS); LÓPEZ ALONSO, Rosa María (GS); SERRANO MORALES, Riansares (GS)

RESPUESTA:

En relación con las cuestiones planteadas por Sus Señorías sobre el Archivo Histórico Provincial (AHP) de Gipuzkoa se señala lo siguiente:

Por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura (GIEEC), se efectuaron las inversiones que se detallan a continuación:

2013

EXPEDIENTES	IMPORTE
OBRAS DE REPARACIÓN DEL CIRCUITO FRIGORÍFICO DE LA BOMBA DE CALOR	23.557,24

2014

EXPEDIENTES	IMPORTE
OBRAS DE CUBIERTA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD	22.071,26
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE ARREGLO DE CUBIERTA Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD	2.904,00
TOTAL	24.975,26

2015

EXPEDIENTES	IMPORTE
SERVICIO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CUBIERTAS	1.815,00
OBRAS DE REPARACIÓN DE LA CUBIERTA	51.552,53
TOTAL	53.367,53

2016

EXPEDIENTES	IMPORTE
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE COLOCACIÓN DE LÁMINAS DE VENTILACIÓN CON SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE CUBIERTAS DETERIORADAS	2.904,00
OBRAS DE COLOCACION DE LÁMINAS DE VENTILACIÓN CON SUSTITUCIÓN Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE CUBIERTAS DETERIORADAS	57.505,55
TOTAL	60.409,55

2017

EXPEDIENTES	IMPORTE
REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN, ASÍ COMO DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍAS Y FACHADAS	2.662,00



El inmueble es gestionado directamente por la Comunidad Autónoma, que es la encargada de su conservación y mantenimiento, si bien debe comunicar al MECD cualquier deficiencia que se detecte en el edificio. Es, por tanto, la Comunidad Autónoma la competente -en calidad de gestor del edificio- para informar sobre el estado del mismo. En la actualidad el Departamento no tiene constancia de ninguna petición que se haya cursado desde la citada Administración ni hay solicitud de adquisición de equipamientos.

Por último, se señala que, una vez contratado por la GIEEC el proyecto para la reparación de carpinterías y fachadas del AHP, se encuentra pendiente de determinar el coste de la obra.

Madrid, 16 de marzo de 2018